iDiPOS

NEW TECHNOLOGY

www.idipos.com

Manuel d'installation d'afficheur Wavepos 85

1. Retirez les vises comme dans les images 1.2.3



Figure 1

Figure 2

Figure 3

4. Enlevez le cache arrière et préparez le support de l'afficheur

Figure 4

5. Mettez le support à sa position et visez le comme montre la figure 5

Figure 5

6. Dévissez les 4 vises sélectionnées pour enlever la charnière



Figure 6

7. Une fois désosser, on va procéder au montage du VFD

Figure 7

8. Fixez la charnière sur le support avec ces 06 vises comme vous montre la figure 8

Figure 8

9. Mettez le cache au dessous de la charnière et fixez-le



Figure 9

10. Maintenant, fixez l'afficheur sur la charnière par les 04 vises enlever préalablement tout en passant le câble afficheur par le trou sélectionné dans la figure

Figure 10

11. Le couvercle qui va jouer le rôle de cache câble

Figure 11

12. Fixez le couverle comme montrer dans la figure



Figure 12

13. Branchez la fiche afficheur à son emplacement dans la carte mère comme montré dans la figure 13



Figure 13

14. en finale, vous aurez votre afficheur monté comme dans la figure 14

Figure 14